

RVR-TJÄNSTEN

2017
Brand i verkstad i ekonomibygnad
på lantbruk

Räddningstjänsten

- Enligt Ronnie Möller inre befäl på räddningstjänsten har släckningsarbetet gått bra. Två brandväggar i byggnaden begränsade spridningen.
 - Det har fungerat precis som det ska.
- Det var ett arbete i verkstaden som gjorde att det började brinna. Det är begränsat till verkstadsdelen, en mindre del av ekonomibygnaden. Elden är släckt nu, men det har brunnit igenom taket.

Arrendatorn

- Varken djur eller människor kom till skada vid händelsen.
 - Hästarna var ute i sina hagar, och vi kan använda stallet i kväll, säger arrendatorn.
 - Inga jordbruksmaskiner ska heller ha förstörts.
 - Det är byggnaden som har tagit skada. För tjugo år sedan drabbades Pilshults gård också av en stor brand då ekonomibygnaden brann ner. Det var den byggnad som ersatte den som nu brann igen.
- Det är den delen som byggts upp igen med moderna metoder. Det var brandväggar som gjorde att det inte spred sig den här gången.

Brand börjat inne i verkstad.



Skadan begränsad till denna del av byggnaden



I denna del finns 12 stycken hästar ,el och vatten är säkrat ,ingen röklukt. Hästarna kan vara kvar i stallet.



Verkstad totalt utbränd, polisen har spärrat av denna del.



© Skanska Utvärdering Service AB
8. 2017-01-23

Forskringsbranschen
Revisoraktivering


Brandcellsgräns ,som klarade sin uppgift .



© Skanska Utvärdering Service AB
9. 2017-01-23

Forskringsbranschen
Revisoraktivering

Lunchrum vattenskadat



© Skanska Utvärdering Service AB
10. 2017-01-23

Forskringsbranschen
Revisoraktivering

Vatten till stall och ett antal böningshus fungerar igen.



© Skanska Utvärdering Service AB
11. 2017-01-23

Forskringsbranschen
Revisoraktivering

Elektriker har säkrat upp elen i byggnaden



© Skanska Utvärdering Service AB
12. 2017-01-23

Forskringsbranschen
Revisoraktivering

Brandmur begränsade skadan ,en skördetröska och en husvagn är utkörda till gården.



© Skanska Utvärdering Service AB
13. 2017-01-23

Forskringsbranschen
Revisoraktivering