

Till

Innehavare av LBK-pärmen

2021-03-19

Uppdatering av LBK-pärmen 2021

Vi är glada att du abonnerar på LBK-pärmen och därmed hjälper till i det skadeförebyggande brandskyddsarbetet inom lantbruk och hästverksamhet.

Försäkringsbolagen registrerar cirka 2 000 brandskador årligen som belastar lantbruksförsäkringar till en kostnad av cirka 600 miljoner kronor. Av brandskadorna inom lantbruksförsäkringarna uppskattas hälften avse lantbruksbostäder. Den totala brandskadekostnaden är i högsta grad beroende av storskadefallet, där stora bränder kan kosta omkring 10–20 miljoner kronor per brand.

Nya sidor till LBK-pärmen

Här redovisas årets uppdateringar som ska sorteras in i LBK-pärmen. Nedan finns också en sammanställning över vilka väsentliga ändringar som har gjorts.

Innehållsförteckning

Pärmens innehållsförteckning är ändrad.

Byt ut innehållsförteckningen

Flik 1 Allmänt om Lantbrukets Brandskyddskommitté och LBK-pärmen

Flik 1 har reviderats avseende text om Lantbrukets brandskyddskommitté, LBK-rekommendationerna samt årtal för revideringar av övriga flikar i LBK-pärmen.

Byt ut alla sidor

Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd

Hela innehållet i rekommendation 3 har skrivits om.

Byt ut alla sidor

Flik 9.3 Lagring av foder och strö i djurstallar

Rekommendationen tas bort då innehållet inarbetats i rekommendation 3.

Ta ur avsnittet.

Flik 10 Brandlarm och släckutrustning

Nytt namn på rekommendationen.

Hela innehållet i rekommendation 10 har skrivits om.

Byt ut alla sidor

Kommande revideringar

Flik 4 Uppvärmning och torkning

Rekommendation 4 Uppvärmning och torkning ska revideras varför vi önskar få synpunkter på vad som saknas, behöver ändras eller kan utgå. Hör av er med synpunkter eller om ni vill ingå i arbetsgruppen för arbetet med revideringen till lbk@brandskyddsforeningen.se.

Revideringen beräknas bli klar senast under våren 2022.

Flik 9.1 Halm- och gräsbränning och 9.2 Självantändning i hö, halm

Rekommendationerna 9.1 Halm- och gräsbränning och 9.2 Självantändning i hö, halm ska revideras varför vi önskar få synpunkter på vad som saknas, behöver ändras eller kan utgå. Hör av er med synpunkter eller om ni vill ingå i arbetsgruppen för arbetet med revideringen till lbk@brandskyddsforeningen.se.

Revideringen beräknas bli klar senast under våren 2022.

Nyhetsbrev

Prenumerera på Brandskyddsforeningens nyhetsbrev om lantbruk och hästverksamhet, så håller du dig uppdaterad i det senaste gällande rekommendationer, information, utbildningar och nyheter inom branschen. Anmäl dig på Brandskyddsforeningens hemsida.

brandskyddsforeningen.se/nyhetsbrev/

Faktura

Faktura avseende årets utskick och abonnemang kommer att skickas separat.

Förändringar i LBK:s kansli

I april 2021 avgår Björn Björkman som LBK:s sekreterare efter 16 år. Vi tackar Björn för hans insatser inom LBK och bidrag till förbättrad brandsäkerhet inom svenskt lantbruk och hästverksamhet. Björn kommer att fortsätta att arbeta inom LBK fram till sin pension den 1 juli i år.

Lisa Björk tillträder som ny sekreterare för LBK. Lisa är brandingenjör och expert inom byggnadstekniskt brandskydd hos Brandskyddsforeningen, med tidigare erfarenhet som brandkonsult. Lisa har deltagit i revideringen av LBK:s rekommendation 3 Byggnadstekniskt brandskydd och 10 Brandlarm och släckutrustning.

Med vänliga hälsningar

Lantbrukets Brandskyddskommitté

Lisa Björk, tillträdande sekreterare i LBK

lbk@brandskyddsforeningen.se

www.lantbruketsbrandskydd.nu

Väsentliga ändringar

Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd

Väsentliga ändringar

1. Avsnitt har flyttats och omnumrering har skett
2. Språklig bearbetning
3. Bilaga 2 om brandförsök har förts in i förordet
4. Uppdatering av lagstiftningen
5. Tydligare anpassning till Boverkets byggregler (BBR)
6. Anpassning till reviderad bygglagstiftning Kapitel 1
7. Uppdatering av hänvisning till de olika föreskrifterna från Jordbruksverket Avsnitt 1.5
8. Avsnitt om särskild utredning har införts Avsnitt 1.6
9. Brandsektionering ändrad till brandavskiljande
10. Djur ska kunna utrymmas på 30 minuter Avsnitt 2.2
11. Brandcellsstorlek beroende på brandbelastning och övriga skydd har införts Avsnitt 3.1
12. Skyddsavståndet 6 meter är ändrat till 8 meter Avsnitt 3.3.3
13. Ändrade krav för brandgasventilering Avsnitt 4.1
14. Speciallösningar för djurstall i större brandceller. Avsnitt 5.1
15. Brandvarningsanläggning har ersatts med brandlarm Avsnitt 5.1
16. Lagring av hö och halm har flyttats från 3.1 och LBK-pärmens flik 9.3 Lagring av foder och strö i djurstallar Avsnitt 5.1.6
17. Ändrade regler för öppning för äggtransportband i brandcellsvägg Avsnitt 5.1.3
18. Ändrade regler för kök för matlagning till försäljning Avsnitt 5.6
19. Avsnitt med nomenklatur har införts Kapitel 6
20. Bilaga 1 med konstruktionslösningar är nu ett eget kapitel Kapitel 8
21. Beräkningar av brandbelastning för olika typer av byggnader Ny Bilaga 1

Flik 9.3 Lagring av foder och strö i djurstallar

Rekommendationen tas bort då innehållet inarbetats i rekommendation 3.

Flik 10 Brandlarm och släckutrustning

Väsentliga ändringar

1. Nytt namn på rekommendationen
2. Dispositionen för kapitel 2 har ändrats för att bli mer överskådlig. Avsnitt 2
3. Brandvarningsanläggning ersätts av brandlarm Avsnitt 2
4. LBK har upphört med godkännande för brandvarningsanläggningar Avsnitt 2
5. Krav på installation enligt SBF 110 Regler för brandlarm Avsnitt 2
6. Tekniska krav enligt SS-EN 54 tydliggjort Avsnitt 2
7. Gränsen för brandlarm höjs till 1 250 m². Avsnitt 2
8. Ordet röksugsystem ersätts med aspirerande system Avsnitt 2
9. Brandsläckare krävs i utrymme för tankning av diesel inomhus. Avsnitt 3.1
10. Ordet högtryckssystem har ersatts med dimsprinklingssystem Avsnitt 3.5